

WYKAZ USZKODZEŃ

1 - rysy pionowe w narożniku ścian

2 - rysy na połączeniu stropu i ściany

TECHNOLOGIA NAPRAWY:

- odkuć tynk na szerokości 30cm na każdej z płaszczyzn
- wkleić siatkę elewacyjną podtynkową
- ponownie otynkować

Nazwa obiektu:	Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17		
Lokalizacja obiektu:	Katowice, ul. Koszarowa 17		Branża: K
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji Katowice, ul. Lompy 19		
Temat rysunku:	WZMOCNIENIE ŚCIAN PARTERU		Skala: 1:100
Opracował:	mgr inż. Mieszko Pasowicz PDK/0169/PWOK/08		Nr rys: K1
Sprawdził:			12. 2013