



ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH

ul. Lompy 19
40-038 Katowice

tel. 47 85 116 63

www.slaska.policja.gov.pl
komendant.logistyki@ka.policja.gov.pl

Katowice, 09-10-2025

WTI-ZMF-0151-520/842/2025

INFORMACJA

o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Komendzie Wojewódzkiej Policji- sprzęt łączności i informatyki

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1460 ze zm.) uprzejmie informuję, iż Komisja Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach, dokonała oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego , sprzętu łączności i informatyki, kwalifikując je jako: sprzęt zbędny i zużyty, przestarzały, całkowicie pozbawiony wartości użytkowej, nie nadający się do dalszej eksploatacji.

Załącznik:

1. Protokół przeklasyfikowania nr 2/2025- ocena składników majątkowych z dnia 0.8.-10- 2025

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W KATOWICACH

podinsp. Marek GADZIŃSKI

wyk. egz. poj. A. Bogłowska
tel. 8511809

podinsp. Marek GADZIŃSKI
Komisja w składzie: (główny/szanowność służbowe, imię i nazwisko)
Przewodniczący: podkom. Adrian Pisułski

1. spec. Mirosław Wiecha, 2. spec. Marcin Krykaniak, 3. spec. Jarosław Kurzeja, 4. asp.szt. Mariusz Brzozowski
poważana Decyzja nr 497/2025 z dn. 03.09.2025 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
dokonała przeglądu technicznego wymienionego poniżej sprzętu i stwierdziła:

PROTOKÓŁ PRZEKLASYFIKOWANIA NR 2/2025 – OCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH z dnia 08-10-2025

lp	nr inwentaryzacji/indeks	nazwa i typ sprzętu	nr seryjny	Jednostka miary szt.	do przeklasyfikowania		po przeklasyfikowaniu		stan techniczny/rodzaj uszkodzenia	rok produkcji/rok rzeczowego/ lub przyjęcia na ewidencję	wartość składnika rzeczowego, wartość katalogowa brutto	wartość rynkowa składnika rzeczowego	zakwalifikowano jako	sposób zagospodarowania	Uwagi
					ilość	kategoria	ilość	kategoria							
1	2570491/00018807U	NOTEBOOK LENOVO B30-70 AG358U	CB 32769050	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	27-01-2015	1 280,10 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
2	2570491/00018814U	NOTEBOOK LENOVO B30-70 AG 3558U	CB 32799786	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	27-01-2015	1 280,10 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
3	2580491/000193	SERWER TERMINALI GTS-516T	TSS16T-5803FB	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2002	4 950,00 zł	1,55 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
4	2580491/000219	SERWER TERMINALI GTS-516T	TSS16T-580522	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2002	4 950,00 zł	1,55 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
5	2580491/000960	KOMPUTER DIGILAB UKSP	53431/02	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2002	40 931,42 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
6	1250	PROJEKTOR IN FOKUS + EKRAN	7KN24590691	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	19-09-2003	20 179,00 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
7	2580491/0001790	DRUKARKA HP L1 1320		SZT	1	2	1	4	wyekspluatawany	23-12-2004	11 999,67 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
8	2580491/0002274	DRUKARKA OKI C 5450 KOLOR	58FT4001838K	SZT	1	2	1	4	wyekspluatawany	03-10-2005	6 426,96 zł	15,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
9	2580491/0002308	SERWER TERMINALI GTS-516T		SZT	1	2	1	4	wyekspluatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Calkowicie utracił wartość użytkową	22-11-2005	7 398,08 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
10	3682	KOMPUTER STANANOWISKO ROBOCZE FAKSOWO MAILOWE	SN 00106162	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	24-07-2006	10 569,62 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
11	2580491/0005180	DRUKARKA HP LJ 4250	CNEXN75856	SZT	1	2	1	4	wyekspluatawany	29-11-2007	7 498,80 zł	15,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
12	2510491/0003376	KOMPUTER STANANOWISKO DOSTĘPOME STG OFFICE-MON LCD Y31 PRO-GX7 PRO-OFFICE 2607	11072906	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	29-01-2008	3 513,60 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
13	6033	NOTEBOOK HP 8510W 2GB+4WIN VIBU+TORBA	CNU745GXR	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	30-05-2008	7 686,00 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
14	9190	RZUTNIK IIITACHI CP-A100	P9F007071	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	29-10-2009	8 418,00 zł	4,76 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku nadmorskiego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

Mmede
W. B. B.
W. B. B.


120	25S0491/010730	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003837	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za 1 § 42. Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
121	25S0491/010731	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004446	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
122	25S0491/010733	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004109	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
123	25S0491/010748	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003971	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
124	25S0491/010749	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004338	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
125	25S0491/010753	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003846	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
126	25S0491/010755	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004497	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
127	25S0491/010763	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004189	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
128	25S0491/010770	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004297	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
129	25S0491/010776	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004230	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
130	25S0491/010812	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003914	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
131	25S0491/010815	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003957	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
132	25S0491/010817	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003798	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
133	25S0491/010821	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004152	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
134	25S0491/010824	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004153	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
135	25S0491/010832	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004327	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
136	25S0491/010833	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8003893	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
137	25S0491/010834	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004325	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
138	25S0491/010837	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004452	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
139	25S0491/010838	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004001	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
140	25S0491/010840	Komputer -STAN.DOST.STG FUITSU ESPRIMO E720 E85+	YLQ8004324	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-12-2013	3 505,50 zł	23,80 zł	zuz'y	Pośada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

Przedstawicielstwa

Wojciech

288	258049/018464	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ100158W	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
289	258049/018484	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ100339V	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
290	258049/018488	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ100097P	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
291	258049/018491	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ100087N	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
292	258049/018494	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ200099A	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
293	258049/018497	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SCX 6535 N	9D2IB1DZ100133V	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-07-2014	11 909,64 zł	30,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
294	258049/018530	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA TA 3010 i	LC4A3X07937	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-12-2014	8 333,25 zł	40,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
295	258049/018533	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA TA 3010 i	LC4A3X08209	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-12-2014	8 333,25 zł	40,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/ekonomicznie nie nadający się do dalszej eksploatacji
296	258049/018584	NOTEBOOK TYP. 15.6	CNF014983S	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2015	6 063,40 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
297	258049/018785	Notebook HP Probook 650	V5C035431WBDQ	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	29-12-2015	5 035,62 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
298	258049/018801	Notebook Ultrabook Lenovo X1 CARBON	R90HQJ3	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2015	8 221,32 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
299	258049/018899	Komputer- STAN.DOST. STG-NTT BUSINESS W 974F- SWD	11278145662	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	4 045,47 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
300	258049/018901	Komputer- STAN.DOST. STG-NTT BUSINESS W 974F- SWD	11278145549	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	4 045,47 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
301	258049/018903	Komputer- STAN.DOST. STG-NTT BUSINESS W 974F- SWD	11278145720	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	4 045,47 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
302	258049/018934	Komputer- STAN.DOST. STG-NTT BUSINESS W 974F- SWD	11278145877	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	4 045,47 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
303	258049/019037	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389369346	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
304	258049/019038	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389369353	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
305	258049/019044	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389376894	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
306	258049/019045	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389369362	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
307	258049/019046	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389376956	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza
308	258049/019047	Komputer- STANOWISKO DOSTĘPOWE STG-NTT BUSINESS W 509G CTR 112	13389376939	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-07-2016	3 573,15 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadnicza





330	25S0491/021107	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B063721	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
331	25S0491/021108	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B062426	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
332	25S0491/021109	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AKC79007215	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
333	25S0491/021110	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK61004584	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
334	25S0491/021112	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B063732	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
335	25S0491/021113	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B063709	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
336	25S0491/021121	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6C0014238	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
337	25S0491/021123	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK69008309	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
338	25S0491/021125	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK61030419	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
339	25S0491/021129	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AKC79007228	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
340	25S0491/021132	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B063683	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
341	25S0491/021150	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6B063698	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
342	25S0491/021166	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AKC79007223	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
343	25S0491/021174	Urządzenie wielofunkcyjne OKI ES1770DN A4 (Projekt COB)	AK6C014238	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	13-12-2017	8 328,33 zł	25,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
344	25P0487/000006	Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ 3052	enaj10338	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	23-01-2018	250,00 zł	10,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
345	25P0487/000033	Komputer PC2 Acer A550B + Windows 10 Professional PL (PMP 2017-2020)	1001250212	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	29-01-2018	1 797,03 zł	23,80 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
346	25P0487/000039	Notebook Lenovo ThinkPad E570 + Windows 10 Pro PL 64bit	PF088CMR	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	28-01-2018	2 151,27 zł	10,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
347	25P0487/000071	Urządzenie wielofunkcyjne M 6035 C1DN kolor	V6A7306641	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	06-02-2018	7 356,51 zł	28,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
348	25P0487/000118	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M5550 dn	LSN7739432	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	18-02-2018	4 920,00 zł	20,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
349	25P0487/000185	Komputer PC2 Acer A550B + Windows 10 Professional PL (PMP 2017-2020)	1001256240	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	15-02-2018	1 797,03 zł	23,80 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji
350	25P0487/000229	Notebook Lenovo V310	LR0A4HGIP	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	15-02-2018	3 220,14 zł	10,00 zł	2023/19	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zaużyty/kałwiście nie nadający się do dalszej eksploatacji

Przewodnik

Przewodnik

Przewodnik

372	25P0487/002539	Monitor AOC 19	C208AJA041265	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	15-10-2018	60,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
373	25P0487/002540	Monitor AOC 19	C208AJA041133	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	15-10-2018	60,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
374	25P0487/002549	Monitor LCD AOC 19"	F498KA000322	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	19-10-2018	90,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
375	25P0487/002590	Monitor Philips 21,5"	UK0A1831002187	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	08-11-2018	430,50 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
376	25P0487/002603	Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ 3052	CNCJ234532	SZT	1	2	1	4	wyeksplotowany	08-11-2018	440,00 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zubyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
377	25P0487/002621	Komputer- stanowisko komputerowe 1 CZR BUSINESS 1150	CZRK WPK411	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	08-11-2018	3 136,50 zł	23,80 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
378	25P0487/002649	Notebook Lenovo V330 15,6"	IS81AX00131BR90R0YW2	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	08-11-2018	2 706,00 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
379	25P0487/002678	Monitor AOC 24"	GPJ7HA058366	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	08-11-2018	615,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
380	25P0487/002804	Komputer-Stanowisko komputerowe CZR Business 1150 (COP)	CZRK WPK455	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	21-11-2018	3 136,50 zł	23,80 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
381	25P0487/002862	Notebook Lenovo V330 15,6" (COP)	SR00R4488	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	22-11-2018	2 924,94 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
382	25P0487/002881	Komputer-Stanowisko komputerowe CZR Business 1150 (COP)	CZRK WPK462	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	22-11-2018	3 136,50 zł	23,80 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
383	25P0487/003002	Monitor LCD 19	AQG47HA026345	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	12-12-2018	70,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
384	25P0487/003004	Monitor LCD 19	AQG47HA026602	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	12-12-2018	70,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
385	25P0487/003015	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414GRP	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	12-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
386	25P0487/003020	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414SQY	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	12-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
387	25P0487/003023	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414TEY	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	12-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
388	25P0487/003086	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414RVS	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
389	25P0487/003113	Monitor AOC19"	F498KA000270	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-12-2018	70,00 zł	1,68 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
390	25P0487/003129	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414MCI	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
391	25P0487/003193	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414TGH	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
392	25P0487/003228	NOTEBOOK HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND8414SRL	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe/ uszkodzenie elementów elektronicznych	14-12-2018	2 071,32 zł	10,00 zł	zubyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek na rzeczowy majątek ruchomy Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pozostałe uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

Macieł Paweł - Kierownik

Wojcik

414	25P0487005612	Komputer NTT Business W 513M (PMP 2017-2020)	19022835006	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	18-03-2019	3 388,65 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
415	25P0487005700	MONITOR PHILIPS 21.5" 223V5L5B	UK0A1842039251	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	18-03-2019	430,50 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
416	25P0487005798	Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Lexmark MX 722ade (PMP 2017-2020)	746483202DPY	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany	21-03-2019	5 619,87 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
417	25P0487005833	Monitor AOC 22	APWB9HA123534	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	26-03-2019	70,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
418	25P0487005834	Monitor AOC 22	APWB9HA127440	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	26-03-2019	70,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
419	25P0487005835	Monitor AOC 22	APWB9HA127447	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	26-03-2019	70,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
420	25P0487005836	Monitor AOC 22	APWB9HA123065	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	26-03-2019	70,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
421	25P0487005938	Monitor LED 27" ASUS VP278H (PMP 2017-2020)	JBLMTF134138	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	09-04-2019	638,37 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
422	25P0487006206	Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Lexmark MX 722ade (PMP 2017-2020)	ST46483202CZW	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany	11-04-2019	5 619,87 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
423	25P0487006439	Monitor LCD 21.5" IIYAMA E2278HD	1120133602041	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	17-04-2019	220,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
424	25P0487007200	Monitor Philips 21.5" 221S8LDAB	ZV0A1843001473	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-05-2019	550,49 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
425	25P0487007203	Monitor Philips 21.5" 221S8LDAB	ZV0A1843002859	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-05-2019	550,49 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
426	25P0487007207	Monitor Philips 21.5" 221S8LDAB	ZV0A1843029995	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	13-05-2019	550,49 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
427	25P0487007358	Monitor AOC 22"	APWB9HA123416	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	16-05-2019	100,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
428	25P0487007360	Monitor AOC 22"	BALMTF007231	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	16-05-2019	100,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
429	25P0487007511	Notebook HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND844539C	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	15-05-2019	2 223,84 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
430	25P0487007820	Monitor IIYAMA E2278	1120133602027	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	21-05-2019	70,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
431	25P0487007936	Monitor LCD 20" ASUS	B2LMTF100701	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-05-2019	180,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
432	25P0487007940	Monitor LCD 20" Fujitsu	VV3M002813	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-05-2019	180,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
433	25P0487009421	Notebook HP 250 G6 (PMP 2017-2020)	CND844540D6	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-07-2019	2 223,84 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
434	25P0487009503	Monitor LCD AOC F22+ 21.5"	CWTC3HA010176	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	10-07-2019	180,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku w składaniu rzeczowym majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna

Mmeleban - Kania

13.01.20

498	25P0487/013116	Monitor ACER V2231Q	ETLJ40D045050027F78318	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	21-08-2020	150,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
499	25P0487/013321	Monitor IIYAMA E2208HDD	1108213211312	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	21-08-2020	180,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
500	25P0487/013325	Drukarka Brother HL 5250 DN	J71292604	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany	26-08-2020	199,00 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty (całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji)
501	25P0487/013376	Monitor Fujitsu L22T-6	YV7V020561	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	15-07-2021	150,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
502	25P0487/013603	Monitor LCD AOC 20"	CGYBAHA011490	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2021	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
503	25P0487/013611	Monitor LCD IIYAMA 21,5	1120134241603	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	22-10-2021	100,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
504	25P0487/013732	Monitor LCD 21,5 IIYAMA	1120134241426	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	17-05-2022	100,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
505	25P0487/013849	Komputer stacjonarny Web-Proof (WUFI1)	162201027501030	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	29-06-2022	2 948,31 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
506	25P0487/014021	Monitor (współpracujący Samsung 43" LS43BM7700UXEN)	0RMHNB7600107	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	18-10-2022	2 035,65 zł	3,36 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
507	25P0487/014675	Monitor Fujitsu L22-6	YV7V024124	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	21-02-2023	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
508	25P0487/014820	Monitor Fujitsu L22-6	YV7V018682	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	24-05-2023	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
509	25P0487/014822	Monitor LCD 21,5 IIYAMA E2278HD	1120133601557	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	25-05-2023	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
510	25P0487/014837	Monitor LCD 21,5 IIYAMA E2278HD	1120134142148	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	06-06-2023	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
511	25P0487/016216	Monitor LCD IIYAMA ProLite E2287HD 21,5"	1120134241606	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	06-03-2024	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
512	25P0487/016259	Monitor Fujitsu L22T-6	YV7V023182	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	23-04-2024	20,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
513	25P0487/018403	Monitor Fujitsu L22T-6	YV7V024328	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	22-10-2024	20,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
514	25P0487/018404	Monitor Fujitsu L22T-6	YV7V023911	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	22-10-2024	20,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
515	25P0487/018405	Monitor Fujitsu L22T-6	YV7V024133	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	22-10-2024	20,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
516	25P0487/018501	Monitor IIYAMA E2278HD	1120133602034	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	20-11-2024	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
517	25P0487/018509	Monitor Fujitsu L22-6	YV7V031731	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowe uszkodzenie elementów elektronicznych	21-11-2024	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Podlega uzgodnieniu, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
518	25P0491/000012	DRUKARKA HP LJ 1020	CNC2279991	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany	27-02-2007	462,38 zł	4,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości rynkowej towarów, majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty (całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji)

540	25/2049/10001917	DRUKARKA LEXMARK 330	72L6XPE	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	31-07-2007	1 035,78 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
541	25/2049/10001973	DRUKARKA HP LJ 1320	CNNYR 1949	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	09-10-2007	1 141,80 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
542	25/2049/10001984	DRUKARKA HP LJ 1010	CNFF 263965	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	09-10-2007	734,44 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
543	25/2049/10002064	DRUKARKA OKI 3200 N	AES5A051476A0	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	02-02-2006	1 402,02 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
544	25/2049/10002083	SWITCH 16 PORT 10/100	ES3116P5BC700299	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	31-12-2006	138,00 zł	0,30 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
545	25/2049/10002084	SWITCH 8 PORT	DR89576015115	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	14-09-2005	79,30 zł	0,20 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
546	25/2049/10002087	SWITCH 8 PORTOWY	ES3108764C2001839	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	31-12-2006	54,00 zł	0,20 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
547	25/2049/10002091	SWITCH D-LINK 1098	B31K645000972	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	11-03-2005	122,00 zł	0,20 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
548	25/2049/10002110	ZASILACZ AWARYJNY SMART UPS 600	2029950303	SZT	1	2	1	4	nieuszkodzony/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	09-10-2007	246,82 zł	5,70 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona
549	25/2049/10002666	DRUKARKA HP LJ 1020	CNCLJ 39597	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	31-01-2006	494,10 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
550	25/2049/10002707	SKANER KOLOROWY 4370	CNC5ACA33VB	SZT	1	2	1	4	nieuszkodzony/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	21-09-2007	378,20 zł	1,24 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa by była ekonomicznie nieuzasadniona
551	25/2049/10002788	DRUKARKA KYOCERA FS 1030 D	XLL6494342	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	09-05-2007	866,20 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
552	25/2049/10002835	SWITCH 16 PORT 10/100	3116P6C2600229	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany/posiada uszkodzenia, których naprawa nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	10-10-2007	124,44 zł	0,30 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
553	25/2049/10002922	DRUKARKA HP LJ 1320	CNMJ 10490	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	26-10-2007	1 561,60 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
554	25/2049/10003236	DRUKARKA HP LJ 1320	CNFW5DSH1M	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	26-09-2007	1 533,06 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
555	25/2049/10003701	DRUKARKA HP LJ 1320	CNMJP 20455	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	31-10-2007	1 329,00 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
556	25/2049/10003872	DRUKARKA HP LJ 1320	CNHW5DGHGS	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	04-12-2007	1 329,00 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
557	25/2049/10003882	DRUKARKA HP LJ 1320	CNHW5DGH1	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	04-12-2007	1 329,00 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
558	25/2049/10003978	DRUKARKA OKI 3200 N	5CFM4014642K	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	04-12-2007	1 402,02 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
559	25/2049/10003979	DRUKARKA HP LJ 1022	VNC3570348	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	18-12-2007	646,60 zł	4,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, Załącznik 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji

623	253204910015525	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B6888	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	21-12-2011	623,40 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
624	253204910015526	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B77XR	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	21-12-2011	623,40 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
625	253204910015527	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B6880	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	21-12-2011	623,40 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
626	253204910015528	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B687Z	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	21-12-2011	623,40 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
627	253204910015529	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B6889	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	21-12-2011	623,22 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
628	253204910015571	SKANER EPSON GT 2500N +FINE RIDER 10 PRO OEM	J78Z04031	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	21-12-2011	3 212,76 zł	1,24 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
629	253204910015572	SKANER EPSON GT 2500N +FINE RIDER 10 PRO OEM	J78Z040236	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	21-12-2011	3 212,76 zł	1,24 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
630	253204910015525	DRUKARKA LEXMARK E 360 DN	S72B7M6IZ	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	22-12-2011	799,50 zł	8,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
631	253204910015546	MONITOR BENQ LCD 23	ETJ9B04934019	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-12-2011	708,99 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
632	253204910015347	MONITOR BENQ LCD 23	ETJ9B04932019	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-12-2011	708,99 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
633	253204910015348	MONITOR BENQ LCD 23	ETJ9B04931019	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-12-2011	708,99 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
634	253204910015098	MONITOR LCD 19 CAL ASUS VW193DR	B9LMTF242339	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2011	549,90 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
635	253204910015614	DRUKARKA MOBILNA HP OFFICE JET 100	MY 18H51044	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-02-2012	1 297,65 zł	1,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
636	253204910015615	DRUKARKA MOBILNA HP OFFICE JET 100	MY 16L5110S	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-02-2012	1 297,65 zł	1,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
637	253204910015623	DRUKARKA MOBILNA HP OFFICE JET 100	MY 17L510XS	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-02-2012	1 297,65 zł	1,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
638	253204910015664	DRUKARKA MOBILNA HP OFFICE JET 100	MY18F510MZ	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	15-02-2012	1 297,65 zł	1,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
639	253204910015697	MONITOR SAMSUNG LED 19	NFNCMA01664	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-02-2012	350,55 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
640	253204910015699	MONITOR SAMSUNG LED 19	NFNCMA0A02491	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-02-2012	350,55 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
641	253204910015704	MONITOR SAMSUNG LED 19	NFNCMA0A 03 870	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-02-2012	350,55 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
642	253204910015706	MONITOR SAMSUNG LED 19	NFNCMA0A 01 734	SZT	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-02-2012	350,55 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Pomada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona
643	253204910015897	URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE BROTHER MFC 8880 DN	A2J999797	SZT	1	2	1	4	wyeksplatawany	04-05-2012	1 760,00 zł	12,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porównania składowych części eksploatacyjnych aparatu biurowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji




749	2520049100018529	MONITOR DELL 22 LED	CN-0KNZY3-64180-38G-05BM	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	694,95 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
750	2520049100018556	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 1035 MF/DP	NR13X71276	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	1 220,65 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
751	2520049100018559	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 3040 MF/DP	NNL3813894	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	2 472,40 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
752	2520049100018572	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 1035 MF/DP	NR13X71280	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	1 220,65 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
753	2520049100018574	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 3540 MF/DP	NND3X08137	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	3 232,44 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
754	2520049100018579	Komputer- ST/ANOWISKO DOSTĘPOWE STG DELL OPTI/PLEX 7010	1F68002	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	3 190,62 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
755	2520049100018580	Komputer- ST/ANOWISKO DOSTĘPOWE STG DELL OPTI/PLEX 7010	2B68002	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	3 190,62 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
756	2520049100018606	KOMPUTER- ST/ANODST. STG DELL OPTI/PLEX 7010	F168002	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	3 190,62 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
757	2520049100018621	Komputer- ST/ANOWISKO DOSTĘPOWE STG DELL OPTI/PLEX 7010	B968002	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	3 190,62 zł	23,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
758	2520049100018640	MONITOR DELL 22 LED	CN-0KNZY3-64180-38G-05NM	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	694,95 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
759	2520049100018651	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 3040 MF/DP	NNL3813589	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	2 472,40 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
760	2520049100018743	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KYOCERA FS 3040 MF/DP	NNL3813588	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	30-04-2014	2 472,39 zł	20,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
761	2520049100018758	MONITOR DELL 22 LED	CN-0KNZY3-64180-38G-037M	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	694,95 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
762	2520049100018778	KOMPUTER ALL-IN-ONE MSI/AP 200+WIN 8 PRO PL 611 DE	MSAA73DBS0100466	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-04-2014	2 451,39 zł	11,90 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	naprawa by była ekonomicznie niezasadna
763	2520049100018934	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LEXMARK MX 611 DE	701644FH03V17	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	27-08-2014	3 075,00 zł	12,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
764	2520049100018938	Monitor LCD 21,5 Aoc 2250	FLRESHA168326	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-09-2014	393,60 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
765	2520049100018965	Monitor LCD 21,5 Aoc 2250	FLRESHA168374	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-09-2014	393,60 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
766	2520049100018974	Monitor LCD 21,5 Aoc 2250	FLRESHA168385	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-09-2014	393,60 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
767	2520049100018979	Monitor LCD 21,5 Aoc 2250	FLRESHA168314	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-09-2014	393,60 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
768	2520049100018982	Monitor LCD 21,5 Aoc 2250	FLRESHA168327	SZT	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	05-09-2014	393,60 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
769	25200491019018	DRUKARKA LEXMARK MS 410 DN	45144LMIDSW8	SZT	1	2	1	4	wyeksplloatowany	05-09-2014	984,00 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia składek rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji



M. Wielecka

791	25204910019571	Tablet GoClever Insignia 1010 hybryda	TT1010B114060387	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	29-12-2014	1 025,12 zł	3,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42, pkt 3	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
792	25204910019618	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X45627	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
793	25204910019612	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X44504	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
794	25204910019686	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X45629	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
795	25204910019704	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X44150	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
796	25204910019763	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X44588	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
797	25204910019764	DRUKARKA KYOCERA FS 2100 DN	VIN4X44612	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	1 509,21 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
798	25204910019829	Monitor LCD 17 Asus MM17TE-B	72L8034347	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	50,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
799	25204910019953	Notebook HP ProBook 450	CND445194S	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	3 375,12 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
800	25204910019954	Notebook HP ProBook 450	CND439977N	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	3 375,12 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
801	25204910020110	Monitor 20" LCD HP	CNC413NPXB	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
802	25204910020111	Monitor 20" LCD HP	CNC413NQ66	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
803	25204910020115	Monitor 20" LCD HP	CNC43477YY	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
804	25204910020117	Monitor 20" LCD HP	CNC413NPX8	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
805	25204910020118	Monitor 20" LCD HP	CNC413NQK7	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
806	25204910020124	Monitor 20" LCD HP	CNC432NV16	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
807	25204910020126	Monitor 20" LCD HP	CNC432NWH8	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	499,38 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
808	25204910020198	Notebook HP ProBook 450	CND445194D	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	3 375,12 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
809	25204910020207	DRUKARKA KYOCERA FS 1200 DN	VIS4X48224	szk	1	2	1	4	wyeksplataowany	31-12-2014	2 939,70 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/calkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
810	25204910020209	Komputer Fujitsu Esprimo E720 ESX+	YLQS047635	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	3 114,00 zł	21,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona
811	25204910020210	Monitor LED 22" Fujitsu L22T-7	YV8T043801	szk	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych	31-12-2014	549,99 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku rezerwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, którego naprawa byłaby ekonomicznie niezasadona

917	23P0491/022480	Komputer- Stanowisko Dostępowe STG OPTIMUS PLATINUM GH81S	DS030897/1115	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	07-12-2015	2 691,24 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
918	23P0491/022482	Komputer- Stanowisko Dostępowe STG OPTIMUS PLATINUM GH81S	DS030899/1115	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	07-12-2015	2 691,24 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
919	23P0491/022491	Komputer- Stanowisko Dostępowe STG OPTIMUS PLATINUM GH81S	DS030909/1115	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	07-12-2015	2 691,24 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
920	23P0491/022542	Monitor AOC 28" U2868	HCFX5JA001651	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	16-12-2015	1 604,07 zł	3,36 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
921	23P0491/022627	Drukarka Kyocera FS 2100 DN	V41N5894979	szk	1	2	1	4	wyeksplotowany	24-12-2015	1 205,40 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	zastosowanie nie nadaje się do dalszej eksploatacji
922	23P0491/022656	Tablet Lenovo Tab3 A10-70F	HGC8EJKK	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-12-2015	847,00 zł	3,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
923	23P0491/022716	Notebook Lenovo L-520	9LRL1AL7P	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	29-12-2015	500,00 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
924	23P0491/022974	Drukarka Kyocera FS 4100 DN	VIQ7732066	szk	1	2	1	4	wyeksplotowany	31-12-2015	1 414,50 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	zastosowanie nie nadaje się do dalszej eksploatacji
925	23P0491/022987	Drukarka Kyocera FS 4100 DN	VIQ7731791	szk	1	2	1	4	wyeksplotowany	31-12-2015	1 414,50 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	zastosowanie nie nadaje się do dalszej eksploatacji
926	23P0491/023004	Notebook Toshiba Satellite R50-B-119	8E155993H	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-05-2016	2 201,70 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
927	23P0491/023024	Notebook Toshiba Satellite R50-B-119	8E156650H	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-05-2016	2 201,70 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
928	23P0491/023030	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100751	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
929	23P0491/023032	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100752	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
930	23P0491/023039	Komputer -jednostka centralna NTT Business W562G	15227623671	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	1 953,41 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
931	23P0491/023073	Komputer -jednostka centralna NTT Business W562G	15227623822	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	1 953,41 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
932	23P0491/023074	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100727	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
933	23P0491/023076	Komputer -jednostka centralna NTT Business W562G	15227623917	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	1 953,41 zł	23,80 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
934	23P0491/023077	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100736	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
935	23P0491/023078	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100728	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
936	23P0491/023079	Notebook HP ProBook 650 G1	SC035373T7Z	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	3 468,60 zł	10,00 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna
937	23P0491/023083	Monitor LCD ASUS V5288NE	P9LMTF100747	szk	1	2	1	4	nieprawny/ uszkodzenie elementów elektronicznych	30-03-2016	393,60 zł	1,68 zł	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku niefinansowego Skarbu Państwa § 2, Za § 42	Ponad uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadonna

959	25F049/023365	Komputer- Stanowisko desktopowe STG CZR BUSINESS FM2	CZRKWP00162	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	2 029,50 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
960	25F049/023366	Komputer- Stanowisko desktopowe STG CZR BUSINESS FM2	CZRKWP00163	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	2 029,50 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
961	25F049/023370	Komputer- Stanowisko desktopowe STG CZR BUSINESS FM2	CZRKWP00167	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	2 029,50 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
962	25F049/023374	Komputer- Stanowisko desktopowe STG CZR BUSINESS FM2	CZRKWP00171	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	2 029,50 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
963	25F049/023378	Monitor AOC E2275SWJ	B6G3QA002806	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	461,25 zł	1,68 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
964	25F049/023386	Monitor AOC E2275SWJ	B6G3QA002698	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	461,25 zł	1,68 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
965	25F049/023459	Notebook Lenovo ThinkPad E550	20DGS0B60P00EFTW	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-08-2016	2 859,75 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
966	25F049/023548	Drukarka Kyocera FS 2100 DN	V1N6337390	szk	1	2	1	4	wyeksplotowany	23-09-2016	1 092,24 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zysły/ekwiwale nie nadający się do dalszej eksploatacji
967	25F049/023639	Monitor LCD 22" IIYAMA E283TIS	1132463162949	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-09-2016	424,35 zł	1,68 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
968	25F049/023640	Monitor LCD 22" IIYAMA E283HHS	1132463162945	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-09-2016	424,35 zł	1,68 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
969	25F049/023699	Monitor LCD 22" IIYAMA E283HHS	1132463162932	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-09-2016	424,35 zł	1,68 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
970	25F049/023705	Komputer stacjonarny OPTIMUS Platinum GB 8T	DS804295	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	23-09-2016	2 121,75 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
971	25F049/023736	Notebook Lenovo ThinkPad L560	MP1433UH	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	3 013,50 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
972	25F049/023748	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0MIK2K	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
973	25F049/023766	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0ML0QS	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
974	25F049/023792	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0ML0RP	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
975	25F049/023870	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0MHK29	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
976	25F049/023879	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0MEINIM	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
977	25F049/023882	Notebook Lenovo ThinkPad E560	PF0ML29A	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 570,70 zł	10,00 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
978	25F049/023891	Komputer stacjonarny OPTIMUS Platinum GB 8T	DS804225	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	27-09-2016	2 546,10 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
979	25F049/024149	Komputer stacjonarny OPTIMUS Platinum GB 8T	DS804651	szk	1	2	1	4	nieprawidł./ uszkodzenie elementów elektronicznych	08-11-2016	2 121,75 zł	23,80 zł	zudyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego porządku wykonania zadań z zakresu gospodarki publicznej majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

1043	IN-101-40000275-1	MONITOR LG L226WTQ		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		1 010,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1044	IN-101-40000294-1	MONITOR LCD 19 CAL. WIDE		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		468,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1045	IN-101-40000334-1	PAMIĘĆ SD 2 GB		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		19,00 zł	0,01 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1046	IN-101-40000392-1	ZASILACZ UPS		szk.	9	2	9	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		2 642,04 zł	5,70 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1047	IN-101-40000406-1	PRINT SERVER EDIMAX PS-3207		szk.	3	2	3	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		505,53 zł	0,31 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1048	IN-101-40000591-1	Dysk zewnętrzny Toshiba 2 TB		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		325,00 zł	2,55 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1049	IN-101-40000708-1	Dysk twardy zewnętrzny SSD 1TB Goodram HL200		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		352,00 zł	2,55 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1050	IN-101-400007361-1	UPS APC 650 VA		szk.	2	2	2	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		368,98 zł	5,70 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1051	IN-101-400007435-1	UPS PSA 500		szk.	2	2	2	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		656,82 zł	5,70 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1052	IN-101-400007473-1	Dysk twardy zewnętrzny USB 500 GB		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		209,10 zł	2,55 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1053	IN-101-400007632-1	Dysk twardy zew. USB 3.0 2.5 2TB		szk.	2	2	2	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		709,98 zł	0,71 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1054	IN-101-400007673-1	Dysk zewnętrzny 2.5" ADATA HD710 Pro 1TB		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		232,47 zł	0,71 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1055	IN-101-400008362-4	MONITOR FUITSU 22 CAL L22T-6		szk.	7	2	7	4	nieprawidłowy/ uszkodzenie elementów elektronicznych		0,00 zł	1,68 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	Powstało uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna
1056	LA-103-40000867-2	APARAT TELEFONICZNY FIRST 4004		szk.	12	2	12	4	nieprawidłowy		0,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	złom
1057	LA-103-40000868-2	APARAT TELEFONICZNY EASY 4010		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy		0,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	złom
1058	LA-103-40000869-2	APARAT TELEFONICZNY ADVANCED 4035		szk.	1	2	1	4	nieprawidłowy		0,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	złom
1059	LA-103-40000200-2	LADOWARKA BIURK. SZYBKKA 6-STAN MBHTN-3004		szk.	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową		2 055,70 zł	50,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1060	9783	REJESTRATOR CYFROWY KORESpondencja PC CORSAIC IP	460	szk.	1	2	1	4	wyeksplotowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna		4 797,00 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1061	3564	SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO WSK-06	06000561	szk.	1	2	1	4	wyeksplotowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna		15 589,16 zł	120,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1062	3566	SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO WSK-06	06000589	szk.	1	2	1	4	uszkodzenie, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna		15 589,16 zł	120,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1063	3567	SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO WSK-06	06000597	szk.	1	2	1	4	wyeksplotowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadna		15 589,16 zł	120,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie zaopiniowania projektu budżetu państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji

Marek

Blum

1252	29188	APARAT TELEFONICZNY PANASONIC KX-TS2300	01AKC1B3705	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-12-2010	89,06 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1253	29191	APARAT TELEFONICZNY PANASONIC KX-TS2300	01AKC1B3608	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-12-2010	89,06 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1254	29192	APARAT TELEFONICZNY PANASONIC KX-TS2300	0HBKCI181311	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-12-2010	89,06 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1255	29193	APARAT TELEFONICZNY PANASONIC KX-TS2300	01AKC1B3615	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-12-2010	89,06 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1256	29196	APARAT TELEFONICZNY PANASONIC KX-TS2300	01AKC1B4367	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-12-2010	89,06 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1257	30037	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C1-01	355962042781544	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	13-04-2011	1,23 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1258	30060	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C1-01	355962042840415	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	13-04-2011	1,23 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1259	30303	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C1-01	355962042799603	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	20-04-2011	1,23 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1260	30371	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C1-01	355962042795718	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	20-04-2011	1,23 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1261	31090	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C1-01	355962042800096	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	26-10-2011	1,23 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1262	31138	APARAT TELEFONICZNY SIEMENS EUROSSET 2015	S30350-S201-A863-1/V97/I	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	70,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1263	31139	APARAT TELEFONICZNY SIEMENS EUROSSET 2015		SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	70,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1264	31141	APARAT TELEFONICZNY SIEMENS EUROSSET 2015		SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	70,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1265	31144	APARAT TELEFONICZNY SIEMENS EUROSSET 2015		SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	70,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1266	31145	APARAT TELEFONICZNY SIEMENS EUROSSET 2015	S30350-S201-A863-1/V97/SD	SZT	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	70,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1267	31152	PANEL JPM42194A	11294332932	KPL	1	2	1	4	nieprawny	15-02-2012	1 353,00 zł	0,80 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	złom
1268	33258	APARAT TEL. IP CISCO UCP 6945 TYP III	SFXN1516QINV MAC E8B74830A97	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany/powstał uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	10-09-2012	659,28 zł	2,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1269	33378	APARAT TEL. IP CISCO UCP 9971TYP II	SFXH1529FQOQ MAC 04C5A44C897B	SZT	1	2	1	4	wyekspluowany/powstał uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	10-09-2012	2 503,05 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1270	35488	TERMINAL HTC TOUCH PR02	358845023945021	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	12-12-2012	1 361,36 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1271	36450	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA C5	354640053259922	SZT	1	2	1	4	całkowicie utracił wartość użytkową	22-03-2013	0,02 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa § 42, pkt 2, pkt 3	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji

mmccle

[Signature]

[Signature]

1503	LA-103-00000726-1	LUTOWNICA ELEKTR. TRANSFORMAT. 44E000 TX67		SZT		1	2	1	4	całkowicie utracone wartości użytkowe	30,50 zł	10,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1504	LA-103-00000747-1	KONWERTER TP-LINK MC111CS		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	177,12 zł	0,10 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1505	LA-103-00000748-1	KONWERTER TP-LINK MC112CS		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	174,66 zł	0,10 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1506	LA-103-00000753-1	SWITCH 5PORT		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	100,38 zł	0,10 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1507	LA-103-00000759-1	SZAFKA KABLOWA 800 NN		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	50,00 zł	5,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1508	LA-103-00000788-1	MODUŁ WENTYLACYJNY I WENTYLATOROWY MONTOWANY W SZAFACH WISZ.		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	61,44 zł	1,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1509	LA-103-00000789-1	TERMOSTAT TRT-10A30VAC-NO		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	52,22 zł	0,20 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1510	LA-103-00000808-2	Zasilacz sieciowy Cisco IP		SZT		4	2	4	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	0,00 zł	0,30 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1511	LA-103-00000809-2	Kamera do telefonu IP Cisco		SZT		8	2	8	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	0,00 zł	0,20 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1512	LA-103-00002011-1	Zestaw kamery 3-członowy (oddzielnie PTT i mikrofon), ze złączem RJ45 i 12-pin do radiotelefonu (ACP 2200IR3-F)		SZT		5	2	5	4	całkowicie utracone wartości użytkowe	824,10 zł	50,00 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1513	LA-103-00002041-1	Karta RTL do rejestracji Corsae SQL		SZT		1	2	1	4	wyekspluowany/posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracone wartości użytkowe.	547,35 zł	0,10 zł	zużyty	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	zużyty/całkowicie nie nadający się do dalszej eksploatacji
1514	1457	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z12289	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	3 068,18 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1515	1482	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z59705	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	3 068,18 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1516	3185	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z54633	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 219,18 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1517	3186	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z59796	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 219,18 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1518	3192	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z1330	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 244,80 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1519	3195	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z1334	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 244,80 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1520	3196	RADIOTELEFON NOSZONY GP 360	7497Z13701	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 244,80 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)
1521	3402	RADIOTELEFON PRZEWOZNY GM 360	103TBUE742	SZT		1	2	1	2	sprzęt sprawny technicznie	2 443,80 zł	500,00 zł	zbędny	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 w sprawie szczególnego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku państwowego Skarbu Państwa § 2, 2a i § 42	na podstawie do dalszej eksploatacji, bez opłat (samo urządzenie bez akumulatora i anteny)

