



OKAP W SPAWALNI
1:50



OZNACZENIA:

NR	FUNKCJA
1	powierzchnia m2
2	kubatura m3
3	temperatura C
4	wentylacja m3/h
5	strata przen. kW
6	strata went. kW
7	strata kW