




**DRZWI ZEWNĘTRZNE STAN ISTNIEJĄCY**



**ŚCIANKA I DRZWI ZEWNĘTRZNE STAN PROJEKTOWANY**




Drzwi EI 60 z uszczelką dymoszczelną bez progu  
Ścianka EI 30

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Artur CHABROWSKI  
Nr upr. UAN-VIII-7342/185/92

**ŚCIANKA I DRZWI WEWNĘTRZNE STAN  
PROJEKTOWANY**



Drzwi EI 60 z uszczelką dymoszczelną bez progu  
Ścianka EI 30

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
**INSPEKTOR NADZORU**

mgr inż. Artur CHABROWSKI  
Nr dop. UAN-VIII-7342/185/92