

Temat kontroli: *Podjmowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.*

Podmiot kontrolowany: Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Bosackiej 42.

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~¹

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~²

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	BRAK
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	BRAK
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	BRAK
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	BRAK
	Innych zawiadomień	BRAK

Wynik kontroli : ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.~~³

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- wydanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu Decyzji 14/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu oraz zapoznanie pracowników i funkcjonariuszy z jej treścią,
- przeprowadzenie w dniu 29 stycznia 2024 r., praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
- zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wraz z załącznikami w postaci planu obiektów,
- przeprowadzenie przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- uzupełnienie (znakami zgodnymi z Polskimi normami) oznaczeń dróg ewakuacyjnych oraz drzwi pożarowych.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

<u>lp</u>	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	Brak regulaminu ochrony przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ wprowadzono regulamin ochrony przeciwpożarowej – na mocy Decyzji nr 14/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu oraz zapoznano pracowników i funkcjonariuszy z jej treścią – poprzez przesłanie jej za pomocą Systemu Elektronicznej Poczty Policji na imienne konta mailowe.
2.	Brak w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu niektórych elementów wymaganych przepisem oraz nierzetelna aktualizacja jej zapisów.	Uzupełnić Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu o: <ul style="list-style-type: none">• oddzielne opisy poszczególnych budynków, w tym parametry techniczne takie jak: kubatura, powierzchnia użytkowa, wysokość, kwalifikacja budynku, kategoria zagrożenia ludzi, klasa odporności pożarowej budynków, klasa odporności ogniowej elementów budynku, przewidywana liczba osób w budynku, parametry dróg ewakuacyjnych, odległość budynków od budynków sąsiadujących,• wskazanie, że budynek został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jak również w system sygnalizacji pożaru oraz określenie wymagań w zakresie konserwacji powyższych urządzeń przeciwpożarowych.
3.	Brak w planach obiektów stanowiących załączniki do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niektórych elementów wymaganych przepisem.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ uzupełniono plany obiektów zamieszczone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

4.	Nieuzasadniony brak zapoznania z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.	Zobligować Nieetatowego Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej do każdorazowego zapoznania z treścią aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, funkcjonariuszy i pracowników Policji.
5.	Nierzetelne dokonywanie kontroli terminowości wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i instalacji, jak również brak w protokołach z przeglądu stanu bezpieczeństwa informacji o występujących nieprawidłowościach (tj. o braku przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz systemu sygnalizacji pożaru).	Wzmóc nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez Nieetatowego Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, w szczególności, co do których stwierdzono nieprawidłowości, zobowiązując go do ich rzetelnej realizacji i prawidłowego (kompletnego) dokumentowania ustaleń poczynionych w ich ramach, celem umożliwienia podejmowania w tym zakresie niezwłocznych i adekwatnych decyzji.
6.	Niewłaściwe/brak oznakowania (znakami zgodnymi z Polskimi normami) dróg ewakuacyjnych w budynku B i C, drzwi pożarowych w budynku B, budynku hali sportowej i garażach.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ uzupełniono oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz drzwi pożarowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
7.	Brak przeprowadzenia sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ przeprowadzono w dniu 29 stycznia 2024 r., praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Katowicach
mł. insp. Wioleta Jasińska
(podpis na oryginale)