

Geobit Michał Potempa ul. Żurawiec 10			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>4/05/17</b>				Zał.Nr: 5			
Miejsowość: Wilkowice Gmina: Powiat: Województwo: śląskie			Obiekt: Inwestor: Wiercenie: Geobit Michał Potempa Nadzór geologiczny: Michał Potempa				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 0.00 m Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2017-05-09			
Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany - gruz	nN			
					0.50	nasyp niekontrolowany, glina, żużel, popiół				
					1.0					
					2.0					
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.10	pospółka ze żwirem	Po		w	szg
				3.0						
				4.0						
					5.0					